


Datum	Nachricht
<p data-bbox="73 338 300 369">Fr 11.05.2018</p> 	<p data-bbox="300 338 1511 369">Lesezeit: 50 Sek #Mercedes #Connectme Adapter</p> <p data-bbox="300 369 1511 403">App Version 2.11.50 Fehler Motorölanzeige und Restlaufstrecke...</p> <p data-bbox="300 403 1511 481">nun auch das Feedback mit der am 2. Mai erschienenen Version 2.11.50 (Android 7, Samsung Galaxy A5 2017, Firmware BRC4)</p> <p data-bbox="300 481 1511 660">Nach dem Upgrade und erneutem Auslesen des Fahrzeugs wird zunaechst wieder die Motoroeltemperatur mit Blauem Haken angezeigt (E500 Cabrio 022012), sie laesst sich aber immer noch nicht fuer das Cockpit auswaehlen. Der letzte Eintrag in der Cockpit-Auswahl ist Kuehlmitteltemperatur s. Bild fuer diese gibt es aber bereits eine Uhr im KI. Ausserdem interessiert die Motoroeltemperatur, die in alten Versionen korrekt angezeigt wurde im Cockpit.</p> <p data-bbox="300 660 1511 772">Auch die Restlaufstrecke laesst sich nicht wieder im Cockpit einblenden. Man kann ja nicht waehrend der Fahrt das Cockpit beenden, den Kopf um 90 drehen, um am in der Halterung landscape installiertem Telefon die Restlaufstrecke abzulesen. Sie soll wieder als Uhr ins Cockpit.</p> <p data-bbox="300 772 1511 851">Daher hat sich auch mit der aktuellen Version keine Verbesserung ergeben (von Dingen, die mal moeglich waren)!</p> <p data-bbox="300 851 1511 936">Ich hoffe, die beiden Uhren Motoroeltemperatur und Restreichweite kommen wieder in das Cockpit, ansonsten verliere ich langsam die Lust an der an sich toll konzeptionierten App. Kategorie: Automobil</p>